

STRATON Editor - Security Advisory #321328

Con riferimento alla security advisory STRATON ID #321328, pubblicata da Copadata l'11 settembre 2026, riportiamo le informazioni relative alla vulnerabilità CVE-2026-84854, classificata HIGH con punteggio CVSS v3.1 pari a 7.0.

La vulnerabilità interessa esclusivamente il driver WibuKey per Windows in versione 6.71 o precedente. Tale driver è necessario soltanto per l'utilizzo dei dongle Wibu verdi impiegati per la licenza di STRATON Editor.

Il driver CodeMeter utilizzato con i dongle argento non è coinvolto dalla segnalazione.

La presente informativa riguarda pertanto potenzialmente ed esclusivamente le postazioni Windows sulle quali siano installati SENECA STRATON IDE o SENECA STRATON PACKAGE e venga utilizzato un dongle Wibu verde per la relativa licenza. L'utilizzo di un controllore o RTU SENECA compatibile con STRATON non comporta, di per sé, l'esposizione alla vulnerabilità.

Componente interessato	Driver WibuKey per Windows
Versioni interessate	Versione 6.71 o precedenti
Condizione di esposizione	PC Windows con driver WibuKey installato e dongle Wibu verde utilizzato per la licenza di STRATON Editor
Possibile impatto	Arresto anomalo del sistema. In condizioni sfavorevoli, possibile alterazione di memoria kernel adiacente
Componenti non interessati	Driver CodeMeter utilizzato con dongle argento

Azioni raccomandate

- Verificare nel Pannello di controllo di Windows, sezione 'Disinstalla un programma', l'eventuale presenza di 'WibuKey Setup'.
- Se presente in versione 6.71 o precedente, disinstallare il driver e riavviare il PC.
- Installare quindi WibuKey Runtime for Windows in versione 6.72 o superiore, scaricandolo dal sito ufficiale Wibu, e riavviare nuovamente il PC.
- Se il driver non è installato oppure non vengono utilizzati dongle Wibu verdi, non sono richieste ulteriori azioni.

In attesa dell'aggiornamento, STRATON raccomanda di mantenere il PC che utilizza il driver WibuKey offline oppure adeguatamente protetto.

Non sono pertanto interessati automaticamente i dispositivi SENECA programmabili mediante STRATON: la verifica deve essere eseguita sulla singola postazione Windows di sviluppo o manutenzione, in base alla condizione di esposizione sopra descritta.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o approfondimenti tecnici.

Padova, 14.09.2026

Ing. Francesco Pavan

Direttore Tecnico


Via Austria, 26 - 35127 Padova • Italy
Tel. +39 049 8705359 (408) (355)
Fax +39 049 8706.237
info@seneca.it - www.seneca.it
P.I. / C.F. 02536650282

SENECA s.r.l.

Sede legale e operativa / Headquarters:
Via Austria, 26 - 35127 Padova (PD) - ITALY
T. +39 049 8705.359 - F. +39 049 8706.287
info@seneca.it - senecasrl@pec.it
www.seneca.it

Informazioni legali / Legal Notice

• C.F. / P.I. / VAT nr 02536650282
• Iscrizione camera commercio / Chamber of Commerce registration: C.C.I.A.A. PD N° 236346
• Iscrizione registro imprese / Company Register: Trib. PD 39486 Reg. Soc.
Capitale sociale i.v. / Paid-up capital € 2.500.000,00

Marchi e certificazioni / Marks and certificates

• S SENECA (SENECA s.r.l.) marchio europeo registrato
European Community Mark with international registration [Nr. 1055079 - OHIM]
• Sistema di Qualità Certificato / Certified Quality System [ISO 9001 Nr. 9115.SENE]