
## **CONVERTITORI MODULARI DI MISURE ELETTRICHE**



## **Z204-1**CONVERTITORE DI TENSIONE ALTERNATA E CONTINUA TRMS

DATI GENERALI	
Alimentazione	10 401/4-
Alimentazione	1040 Vdc 1928 Vac (5060 Hz)
Assorbimento	1 W
Isolamento	4.000 Vac (ingresso/uscita; ingresso/alimentazione)
isolamento	1.500 Vc (uscita/alimentazione)
Indicatori di stato	Alimentazione, Errore,
	Comunicazione RS485
Tempo di risposta	Per una variazione a gradino:
	1 s dal 10 al 90 %
Interfacce di comunicazione	RS485 (backplane): In alternativa all'uscita analogica, velocità
	fino a 115.200 bps, protocollo ModBUS RTU RS232 (connettore frontale per programmazione): baud rate,
	indirizzo, parità, bit data/stop
Classe di precisione	0,5% input; 0,1% outputs.
Deriva termica	+100 ppm/K
Temperatura operativa	-20+65°C
Connessioni	Morsetti estraibili a vite
Dimensioni	35 x 100 x 112 mm
Peso	140 g
Impostazioni	Dip-switch (address, baud rate, line terminator, input range) EASY-SETUP (Plug&Play software)
Certificazioni	CE
Norme	EN 61000-6-4, EN61000-6-2, EN61010-1
DATI DI INGRESSO	
Canali	1
Tipo	TENSIONE CONTINUA:
	01.200 Vdc;
	TENSIONE ALTERNATA
	0850 Vac
	Impedenza di ingresso: 800 k $\Omega$
	Frequenza: 30300 Hz
DATI DI USCITA	
Canali	1
Tipo	CORRENTE
	Range: 020 mA;
	impedenza max: 500 $\Omega$
	TENSIONE
	Range: 010 V;
	Impedenza min: 1 kΩ

## **ESEMPIO APPLICATIVO**



CODICI D'ORDINE	
Codice	Descrizione
Z204-1	Convertitore di tensione alternata e continua TRMS

I dati tecnici e gli schemi su questo documento sono indicativi e non vincolanti.