MANUALE UTENTE

S311D-XX-L/S311D-XX-H

INDICATORI-TOTALIZZATORI DIGITALI AVANZATI DISPLAY A 4, 6, 8, 11 CIFRE





SENECA S.r.I.

Via Austria 26 – 35127 – Z.I. - PADOVA (PD) - ITALY Tel. +39.049.8705355 – 8705355 Fax +39 049.8706287

www.seneca.it

ORIGINAL INSTRUCTIONS







1. REGISTRI MODBUS (scheda opzionale)

Gli indicatori delle serie S311D-XX-L e S311D-XX-H dispongono di registri a 16 bit accessibili tramite comunicazione seriale RS485 (disponibile se si utilizza la scheda opzionale).

CONTATTI	
Supporto Tecnico	supporto@seneca.it
Informazioni sul prodotto	commerciale@seneca.it

Questo documento è di proprietà di SENECA srl. La duplicazione e la riproduzione sono vietate, se non autorizzate




1.1. COMANDI MODBUS SUPPORTATI

CODICE	FUNZIONE	DESCRIZIONE
03	Read Holding Registers	
06	Write Single Register	
16	Write Multiple Registers	

1.2. HOLDING REGISTERS

I registri Holding Registers a 16 bit hanno la seguente struttura:



Word (16 Bits): Registro MODBUS

La notazione Bit [x:y] riportata in tabella indica tutti i bit dal x a y. Ad esempio Bit [2:1] indica il bit 2 e il bit 1, e serve ad illustrare il significato delle varie combinazioni congiunte di valori dei due bit. Il simbolo * indica invece il valore di default.



REGISTRO	DESCRIZIONE	IND: Mod	lbus	R/W
MACHINE ID	Bit [15:8]: ID del modulo (38 decimale)	40001	0	R
	Bit [7:0]: revisione firmware			
FW_CODE	Registro contenente il codice interno del	40002	1	R
	firmware dello strumento.			
TYP_INP/AVI	Registro per l' impostazione del tipo di ingresso ed il	40003	2	R/W
	numero di campioni su cui mediare il valore della			
	frequenza misurata.			
Bit [15:8]	Impostano il tipo di ingresso digitale:			
	1: Reed 6: Fotoelettrico (Astra)			
	2: npn 2 fili 7: Sensore Hall			
	3: npn 24 V (3 fili) 8: Ingresso 24 V			
	4: pnp 24 V (3Fili) 9: Ingresso TTL			
	5: NAMUR 10: Riluttanza variabile			
Bit [7:0]	Impostano il numero di campioni su cui effettuare la			
	media della misura della frequenza dell'ingresso			
	digitale. Valori ammissibili: 1* – 10.			1=
HI_D_LONG_MSW	Fondo scala di visualizzazione a display misura	40004	3	R/W
111 5 1 0 1 0 1 0 1 1	frequenza (Word più significativa).	10005		D 044
HI_D_LONG_LSW	Fondo scala di visualizzazione a display misura	40005	4	R/W
	frequenza (Word meno significativa).			
	Imposta il fondo scala di visualizzazione tramite display			
	(intero, word più significativa): valore a display			
	associato al valore Hi-F (40009-10) della frequenza in			
	ingresso. Il punto decimale sul valore intero qui			
	impostato è dato da dP_d (40008). Default: 1000.			
	Valori minimo e massimo dipendenti dal numero di cifre			
	del display:			
	Valore minimo (dipendente dal numero di cifre): 4 Cifre: -1999 6 Cifre: -199999			
	8 Cifre: -19999999 11 (4+7) Cifre: -1999			
	Valore Massimo (dipendente dal numero di cifre): 4			
	Cifre: 9999 6 Cifre: 999999			
	8 Cifre: 99999999 11 (4+7) Cifre: 9999			
LO D LONG MSW	Inizio scala di visualizzazione a display misura	40006	5	R/W
20_5_20110_111011	frequenza (Word più significativa)	10000	9	
LO_D_LONG_LSW	Inizio scala di visualizzazione a display misura	40007	6	R/W
	frequenza (Word meno significativa)		-	
	Imposta l'inizio scala di visualizzazione tramite display			I
	(intero, word più significativa): valore a display			
	associato al valore nullo della frequenza in ingresso. Il			
	punto decimale sul valore intero qui impostato è dato			
	da dP_d (40008). Default: 0. Stessi limiti massimo e			
	,			
	minimo di HI_D_LONG (40004-5).			



DD D/DD IN/DD TOT	Decision of decision of the form	40000	l 7	DAM
DP_D/DP_IN/DP_TOT	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	40008	7	R/W
Dit [45.40]	del parametro HI-F e valore del totalizzatore.			
Bit [15:12]	Non utilizzati.			
Bit [11:8]	Posizione del punto decimale nella visualizzazione			
	della misura della frequenza (dp_D):			
	0* = nessun punto decimale (es 12345678) , 1 = prima cifra (es 1234567.8), 2 = seconda cifra			
	N cifre display-1.			
	Per indicatori a 11 cifre (4+7): massimo numero cifre			
	decimali pari a 3.			
Bit [7:4]	Posizione del punto decimale per il parametro Hi-F			
5 ([]	(40009-10) (dp_IN):			
	0* = nessun punto decimale (es 12345678) ,			
	1 = prima cifra (es 1234567.8), 2 = seconda cifra			
	Massimo numero di cifre decimali dipendente dal			
	numero di cifre del display:			
	4 cifre: 3, 6 cifre: 4, 8 cifre: 4, 11 cifre (4+7): 3			
Bit [3:0]	Posizione del punto decimale nella visualizzazione del			
	totalizzatore (dp_TOT):			
	0* = nessun punto decimale (es 12345678)			
	1 = prima cifra (es 1234567.8), 2 = seconda cifra,			
	N. oifro diaplay 1			
	N cifre display-1.			
	Per indicatore a 11 (4+7) cifre: massimo numero di cifre decimali pari a 6.			
HI-F_LONG_MSW	Fondo scala di misura della frequenza in Hz	40009	8	R/W
TII-I _LONO_IVIOVV	(Word più significativa).	40003		17,44
HI-F_LONG_LSW	Fondo scala di misura della frequenza in Hz	40010	9	R/W
1111_20110_2011	(Word meno significativa).	10010		"
	Imposta il fondo scala di misura della frequenza in Hz			
	(intero, word più significativa): associato al fondo scala			
	di visualizzazione della frequenza HI_D_LONG			
	(40004-5). Il punto decimale sul valore intero qui			
	impostato è dato da dP_IN (40008). Default: 1000.			
	Stessi limiti massimo e minimo di HI_D_LONG (40004-			
	5).			
SET1_LONG_MSW	Soglia allarme 1 (word più significativa).	40011	10	R/W
SET1_LONG_LSW	Soglia allarme 1 (word meno significativa).	40012	11	R/W
	Soglia allarme 1. Impostare il valore riferito alla scala di			
	visualizzazione ma senza il punto decimale. Per			
	esempio se il valore riportato alla scala di			
	visualizzazione è 20,0 impostare 200. Stessi limiti			



	massime a minima di III D. I ONO (40004 E). Defaulti			
	massimo e minimo di HI_D_LONG (40004-5). Default: 500. Se totalizzatore vedi TABELLA 2.			
HYS1_LONG_MSW	Isteresi allarme 1 (word più significativa).	40013	12	R/W
HYS1 LONG LSW	Isteresi allarme 1 (word meno significativa).	40014	13	R/W
	Isteresi allarme 1. Impostare il valore riferito alla scala			
	di visualizzazione ma senza il punto decimale. Per			
	esempio se il valore dell'isteresi riportato alla scala di			
	visualizzazione è 10,00 impostare 1000. Stessi limiti			
	massimo e minimo di HI_D_LONG (40004-5). Default:			
	10. Nessun effetto sul totalizzatore.			1=
SET2_LONG_MSW	Soglia allarme 2 (word più significativa).	40015	14	R/W
SET2_LONG_LSW	Soglia allarme 2 (word meno significativa).	40016	15	R/W
	Soglia allarme 2. Impostare il valore riferito alla scala di			
	visualizzazione ma senza il punto decimale. Per			
	esempio se il valore riportato alla scala di			
	visualizzazione è 20,0 impostare 200. Stessi limiti massimo e minimo di HI_D_LONG (40004-5). Default:			
	1000.Se totalizzatore vedi TABELLA 2.			
HYS2_LONG_MSW	Isteresi allarme 2 (word più significativa).	40017	16	R/W
HYS2_LONG_LSW	Isteresi allarme 2 (word meno significativa).	40018	17	R/W
	Isteresi allarme 2. Impostare il valore riferito alla scala			
	di visualizzazione ma senza il punto decimale. Per			
	esempio se il valore dell' isteresi riportato alla scala di			
	visualizzazione è 10,00 impostare 1000. Stessi limiti			
	massimo e minimo di HI_D_LONG (40004-5). Default:			
TVD ALA/TVD ALO	10. Nessun effetto sul totalizzatore.	40040	10	D/M
TYP_AL1/TYP_AL2	Imposta il funzionamento dei due allarmi.	40019	18	R/W
Bit [15:8]	Imposta il funzionamento per l'allarme 1:			
	——————————————————————————————————————			
	<u> </u>			
	automaticamente)			
	4 = Allarme sulla soglia massima ritenuta (non si			
	azzera automaticamente).			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
D;+ [7,0]	,			
Bit [7:0]				
	——————————————————————————————————————			
	3 = Allarme sulla soglia minima ritenuta (non si azzera			
	automaticamente)			
Bit [7:0]	4 = Allarme sulla soglia massima ritenuta (non si azzera automaticamente). 5 = Allarme sul valore di soglia del totalizzatore.(non si azzera automaticamente). Imposta il funzionamento per l' allarme 2: 0* = Allarme non attivo 1 = Allarme sulla soglia minima 2 = Allarme sulla soglia massima 3 = Allarme sulla soglia minima ritenuta (non si azzera			



	4 = Allarma sulla soglia massima ritanuta (non si			
	4 = Allarme sulla soglia massima ritenuta (non si azzera automaticamente).			
HI_T_LONG_MSW	Valore visualizzazione misura frequenza	40020	19	R/W
TII_I_LOIVO_IVIOVV	corrispondente a valore massimo uscita	40020	'	1 (/ / / /
	(Word più significativa).			
HI_T_LONG_LSW	Valore visualizzazione misura frequenza	40021	20	R/W
111_1_EONO_EOV	corrispondente a valore massimo uscita	10021	-	1000
	(Word meno significativa).			
	Valore di visualizzazione della misura della frequenza			
	cui corrisponde il valore massimo dell'uscita			
	ritrasmessa. Impostare il valore riferito alla scala di			
	visualizzazione ma senza il punto decimale. Esempio:			
	se il valore riportato alla scala di visualizzazione è 10,0			
	impostare 100. Default: 1000. Stessi limiti massimo e			
	minimo di HI_D_LONG (40004-5).			
LO_T_LONG_MSW	Valore visualizzazione misura frequenza	40022	21	R/W
	corrispondente a valore minimo uscita			
	(Word più significativa).			
LO_T_LONG_LSW	Valore visualizzazione misura frequenza	40023	22	R/W
	corrispondente a valore minimo uscita			
	(Word meno significativa).			
	Valore di visualizzazione della misura della frequenza			
	cui corrisponde il valore minimo dell'uscita ritrasmessa.			
	Impostare il valore riferito alla scala di visualizzazione			
	ma senza il punto decimale. Esempio: se il valore			
	riportato alla scala di visualizzazione è 10,0 impostare			
	100. Default: 0. Stessi limiti massimo e minimo di			
	HI_D_LONG (40004-5).			
CONTRAST	Imposta il contrasto del display.	40024	23	R/W
Bit [15:0]	Imposta il Contrasto del display: valori da 1 (minimo			
	contrasto) a 20 (massimo contrasto). Default: 10.			
PASSWORD	Abilita / disabilita la password per l' accesso al menù	40025	24	R/W
	di programmazione			
Bit [15:0]	Impostando un valore diverso da 5477, all'avvio del			
	menù di programmazione verrà richiesta la password			
	(sempre 5477). Default: 5477.			
RLY1_AL1/RLY2_AL2	Imposta lo stato a riposo delle uscite a relè 1 e 2 (se	40027	26	R/W
	scheda opzionale)			
Bit [15:8]	Imposta il funzionamento del relè 1 (se scheda			
	opzionale):			
	0* = relè normalmente aperto			
B 10 2-	1 = relè normalmente chiuso.			
Bit [7:0]	Imposta il funzionamento del relè 2 (se scheda			
	opzionale):			



	Tea	T		
	0* = relè normalmente aperto			
	1 = relè normalmente chiuso.			
	Impostazione Totalizzatore a incremento o	40028	27	R/W
/FILT	decremento, Tipo uscita ritrasmessa, Filtro.			
Bit [15:12]	Imposta il totalizzatore ad incremento o decremento:			
	0* = Il totalizzatore aumenta di un'unità ad ogni fronte			
	di salita dell'ingresso digitale.			
	1 = II totalizzatore diminuisce di un'unità ad ogni fronte			
DV 144 01	di salita dell'ingresso digitale.			
Bit [11:8]	Imposta il tipo di uscita ritrasmessa:			
	1 = uscita 0 – 10V			
	2* = uscita 4 – 20mA			
	3 = uscita 0 – 20mA			
D'' [7 0]	4 = uscita digitale impulsiva totalizzatore.			
Bit [7:0]	Imposta il livello del filtro. Valori ammissibili :			
DATIO TOT	0= no filtro, 1 - 20. Default: 3.	40000	00	D/\\/
RATIO_TOT	Imposta il rapporto del totalizzatore.	40029	28	R/W
Bit [15:0]	Imposta un valore per il quale dividere il totalizzatore.			
	Valori ammessi: 1 -9999.			
	Default: 1.	40000		I = 0.44
ADDR_PAR	Registro per l'impostazione dell'indirizzo del modulo e	40030	29	R/W
D' 14 5 07	del controllo di parità.			
Bit [15:8]	Impostano l'indirizzo del modulo. Valori ammissibili da			
	0x01 a 0xFF (valori decimali nell'intervallo 1-255,			
D'' [7 0]	Default: 1).			
Bit [7:0]	Impostano il tipo di controllo sulla parità:			
	00000000 (0)*: nessuna parità (NONE)			
	00000001 (1): parità pari (EVEN)			
DALIDD DELAV	00000010 (2): parità dispari (ODD)	40024	20	D/M/
BAUDR_DELAY	Registro per l'impostazione del baudrate e del tempo di	40031	30	R/W
Di+ [15.0]	ritardo della risposta. Velocità di comunicazione seriale in Baud:			
Bit [15:8]				
	00000000 (0x00): 1200			
	00000001 (0x01): 2400 00000101 (0x05): 19200 00000101 (0x02): 4800 00000110 (0x06)*: 38400			
	00000010 (0x02): 4800			
Bit [7:0]	Impostano il tempo di ritardo della risposta.			
ן אום	Rappresenta il numero di pause da 6 caratteri ciascuna			
	da inserire tra la fine del messaggio Rx e l'inizio del			
	messaggio Tx. Default: 0.			
FREQ LONG MSW		40042	41	R
TILE LOTTO_IVIOVV	·	10012		'
FREQ LONG LSW		40043	42	R
11124_E0110_E011	·	10010	12	' \
FREQ_LONG_MSW FREQ_LONG_LSW	Valore della misura della frequenza visualizzato a display (formato long, word più significativa). Valore della misura della frequenza visualizzato a display (Formato Long, Word meno significativa).	40042	41	R



Valore del totalizzatore (Formato Long, Word più significativa).	40044	43	R/W
Valore del totalizzatore (Formato Long, Word meno significativa).	40045	44	R/W
Valore della misura della frequenza in Hz (Formato Floating Point, Word più significativa).	40046	45	R
Valore della misura della frequenza in Hz (Formato Floating Point, word meno significativa).	40047	46	R
Misura della frequenza in scala 0 – 10000.	40048	47	R
Misura della freguenza in scala 0 – 10000.			
• •			
, .			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Limitato: 0 – 11000.			
Segnalazione Errori e allarmi.	40049	48	R
Non utilizzati		1	
1: Allarme 2 attivo.			
1: Allarme 1 attivo.			
1: Predittore Attivato.			
1: Se il valore da visualizzare a display è: > d-1 H del			
2,5 %.			
Non utilizzato.			
1: Avaria salvataggio totalizzatore			
Non utilizzato.			
1: Gli eventi (fronti di salita dell'ingresso digitale)			
avvengono con frequenza troppo elevata e lo			
strumento sospende temporaneamente la misura.			
Rivolgersi a Seneca srl per risolvere il problema.			
Invia comandi al modulo.	40050	49	R/W
- Scrivendo 0xC1A0 (decimale 49568), si comanda il			
reset (riavvio).			
- Scrivendo 0xAA00 (decimale 43520), si resetta il			
totalizzatore e si riarmano gli allarmi del totalizzatore.			
- Scrivendo 0xAA03 (decimale 43523), si riarmano gli			
allarmi del totalizzatore.			
	significativa). Valore del totalizzatore (Formato Long, Word meno significativa). Valore della misura della frequenza in Hz (Formato Floating Point, Word più significativa). Valore della misura della frequenza in Hz (Formato Floating Point, word meno significativa). Misura della frequenza in scala 0 – 10000. Misura della frequenza in scala 0 – 10000. Misura della frequenza in scala 0 – 10000. Vale 0: se valore visualizzato a display FREQ_LONG (40041-42) è pari a LO_T_LONG (40022-23, valore della frequenza visualizzata corrispondente al valore minimo dell'uscita ritrasmessa). Vale 10000: se valore visualizzato a display FREQ_LONG (40041-42) è pari a HI_T_LONG (40020-21, valore della frequenza visualizzata corrispondente al valore massimo dell'uscita ritrasmessa). Limitato: 0 – 11000. Segnalazione Errori e allarmi. Non utilizzati 1: Allarme 2 attivo. 1: Allarme 1 attivo. 1: Predittore Attivato. 1: Se il valore da visualizzare a display è: > d-1 H del 2,5 %. Non utilizzato. 1: Avaria salvataggio totalizzatore Non utilizzato. 1: Gli eventi (fronti di salita dell'ingresso digitale) avvengono con frequenza troppo elevata e lo strumento sospende temporaneamente la misura. 1: Eeprom di taratura danneggiata . Rivolgersi a Seneca srl per risolvere il problema. Invia comandi al modulo. - Scrivendo 0xC1A0 (decimale 49568), si comanda il reset (riavvio). - Scrivendo 0xAA00 (decimale 43520), si resetta il totalizzatore e si riarmano gli allarmi del totalizzatore. - Scrivendo 0xAA03 (decimale 43523), si riarmano gli	significativa). Valore del totalizzatore (Formato Long, Word meno significativa). Valore della misura della frequenza in Hz (Formato Floating Point, Word più significativa). Valore della misura della frequenza in Hz (Formato Floating Point, word meno significativa). Misura della frequenza in scala 0 – 10000. Misura della frequenza in scala 0 – 10000. Misura della frequenza in scala 0 – 10000. Vale 0: se valore visualizzato a display FREQ_LONG (40041-42) è pari a LO_T_LONG (40022-23, valore della frequenza visualizzata corrispondente al valore minimo dell'uscita ritrasmessa). Vale 10000: se valore visualizzato a display FREQ_LONG (40041-42) è pari a HI_T_LONG (40020-21, valore della frequenza visualizzata corrispondente al valore massimo dell'uscita ritrasmessa). Limitato: 0 – 11000. Segnalazione Errori e allarmi. Non utilizzati 1: Allarme 1 attivo. 1: Predittore Attivato. 1: Se il valore da visualizzare a display è: > d-1 H del 2,5 %. Non utilizzato. 1: Avaria salvataggio totalizzatore Non utilizzato. 1: Gli eventi (fronti di salita dell'ingresso digitale) avvengono con frequenza troppo elevata e lo strumento sospende temporaneamente la misura. 1: Eeprom di taratura danneggiata . Rivolgersi a Seneca srl per risolvere il problema. Invia comandi al modulo. -Scrivendo 0xC1A0 (decimale 49568), si comanda il reset (riavvio). -Scrivendo 0xAA00 (decimale 43520), si resetta il totalizzatore e si riarmano gli allarmi del totalizzatore. -Scrivendo 0xAA03 (decimale 43523), si riarmano gli	significativa). Valore del totalizzatore (Formato Long, Word meno significativa). Valore della misura della frequenza in Hz (Formato Floating Point, Word più significativa). Valore della misura della frequenza in Hz (Formato Floating Point, word meno significativa). Misura della frequenza in scala 0 – 10000. Misura della frequenza in scala 0 – 10000. Vale 0: se valore visualizzato a display FREQ_LONG (40041-42) è pari a LO_T_LONG (40022-23, valore della frequenza visualizzata corrispondente al valore minimo dell'uscita ritrasmessa). Vale 10000: se valore visualizzato a display FREQ_LONG (40041-42) è pari a HI_T_LONG (40020-21, valore della frequenza visualizzata corrispondente al valore massimo dell'uscita ritrasmessa). Limitato: 0 – 11000. Segnalazione Errori e allarmi. Non utilizzati 1: Allarme 2 attivo. 1: Se il valore da visualizzare a display è: > d-1 H del 2,5 %. Non utilizzato. 1: Avaria salvataggio totalizzatore Non utilizzato. 1: Gli eventi (fronti di salita dell'ingresso digitale) avvengono con frequenza troppo elevata e lo strumento sospende temporaneamente la misura. 1: Eeprom di taratura danneggiata . Rivolgersi a Seneca srl per risolvere il problema. Invia comandi al modulo. 40050 49 Scrivendo 0xC1A0 (decimale 49568), si comanda il reset (riavvio). Scrivendo 0xAA00 (decimale 43520), si resetta il totalizzatore e si riarmano gli allarmi del totalizzatore. Scrivendo 0xAA03 (decimale 43523), si riarmano gli