## **Z102**

### Convertitore potenziometrico

Serie Z



- ▶ INGRESSO: reostato 2 fili, 0..300/500, 0..1000  $\Omega$ , potenziometro 3 fili, da 200  $\Omega$  a 1 M $\Omega$
- ► USCITA: corrente impressa 0/4..20 mA; tensione 0/1..5, 0/2..10 V
- ► PRECISIONE: 0,2%
- ► ALIMENTAZIONE: 19..40 (9..30 opz.) Vdc, 19..28 Vac
- ► ISOLAMENTO: 1.500 Vac

CONVERTITORI ANALOGICI

CONVERTITORI DI MISURA PER GRANDEZZE EL ETTRICHE

ONVERTITORI A/D PER PLC

CONVERTITORI DI TEMPERATURA

CONVERTITORI IMPULSIVI

ELABORATORI DI SEGNALE

CONDIZIONATORI A RELE'

PROGRAMMAZIONE



### **SPECIFICHE TECNICHE**

### **Z102 • Convertitore potenziometrico**

 $\epsilon$ 



ELETTRICHE	
Alimentazione	1940 Vdc / 1928 Vac 930 Vdc (opz.)
Assorbimento max	2.5 W
Isolamento	Alimentazione // ingresso // uscita: 1.500 Vac
Protezione	Uscite e alimentazioni: contro sovratensioni impulsive 400 W/ms
Indicatori di stato	Presenza alimentazione
Categoria installazione	
Grado di inquinamento	2
Grado di protezione	IP20
Connessioni	Morsetti estraibili a vite per conduttori fino a 2,5 mm²


TERMOMECCANICHE			
Temperatura funzionamento	0+ 50°C		
Umidità	3090 % a +40°C (non condensante)		
Dimensioni	17.5x100x112 mm		
Peso	200 g circa		
Custodia	Nylon 6 caricato 30 % fibra vetro-classe autoestinguente V0		
Montaggio	Guida 35 mm DIN 46277		

# Codice Descrizione Modello Z102 Convertitore potenziometrico con isolamento galvanico, 19..40 Vdc / 19..28 Vac (opz. 9..30 Vdc)


SEGNALI E MISURA	1
Ingresso	• Resistenza con collegamento a reostato (2 fili), 0300 $\Omega$ (l=6 mA), 0500 $\Omega$ (l=3,6 mA), 01 K $\Omega$ (l=1,8 mA) • Resistenza con collegamento a potenziometro (3 fili) (Vref=1,8 Vdc) da 200 $\Omega$ a 1 M $\Omega$
Uscita	• Corrente impressa: 020, 420 mA, collegamento attivo o passivo, impedenza loop < 600 $\Omega$ • Tensione: 0-5 Vdc, 1-5 Vdc, 0-10 Vdc, 2-10 Vdc, imp. carico > 2 K $\Omega$
Errori	Precisione: 0.2 % Linearità: 0.05 % Stabilità termica: 0.02 %°C
Tempo di risposta	60 ms

CONFIGURAZIONE E NORME		
DIP switch	Selezione tipo ingresso e tipo uscita	
Regolazioni	Zero e span	
Norme CE	EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1	

### **DIMENSIONI E INGOMBRI**



### **COLLEGAMENTI ELETTRICI**



Per l'uscita in corrente il collegamento ATTIVO va utilizzato quando il loop di uscita deve essere alimentato direttamente dal modulo Z102, mentre il collegamento PASSIVO va utilizzato nel caso in cui l'alimentazione del loop di corrente proviene dall'esterno. Il modulo Z102 può pilotare sul loop un carico massimo di 600 ohm, con alimentazione del loop protetta contro il cortocircuito.

### **ESEMPIO APPLICATIVO**



### **SCHEMA FUNZIONALE**

